

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 17

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Физкультурно - оздоровительный комплекс «Металлург»
1.2. Адрес объекта: 652600, Кемеровская область - Кузбасс, г.Белово, ул. Пролетарская, 1/1
1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее здание - 4 этажа, 10910,1 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет).
1.4. Год постройки здания 2020 г., последнего капитального ремонта: _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – ежегодно, капитального _____

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный ресурсный центр»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 652600 Кемеровская область, Российская Федерация, город Белово, ул. Цинкзаводской, 11.
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
1.9. Форма собственности: муниципальная собственность
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управления молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского городского округа
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи: тел.(38452)4-61-51 Факс: (38452)4-61-51 E-Mail: mol38452@yandex.ru, mau-forc@yandex.ru

- 2. Характеристика деятельности организации на объекте:** по обслуживанию населения.
2.1 Виды (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу): Сфера деятельности: физическая культура и спорт.
2.2 Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно уставу): футбол, волейбол, баскетбол, вольная борьба, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, бассейн, зал единоборств, тренажерный зал, танцевальный зал/зал для йоги, организация и проведение спортивно- массовых мероприятий и учебно- тренировочных процессов, конференци – зал, гостиница (спорт- отель), буфет для посетителей.
2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе с проживанием.
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-н, Г-ч, У
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 350 человек.
2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида: Да

5.	Санитарно-гигиенические помещения	+	+	ДУ	+	+	+	+	+
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	+	+	+	+	+	+	+	+
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	+	+	+	+	+	+	+	+

* - указывается дата обследования, соответствующая приложению 1к Паспорту доступности «Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН»; при повторном обследовании делается Вкладыш к Паспорту доступности и указывается дата повторной оценки по настоящему пункту ** - если зона отсутствует или не закреплена за организацией, расположенной на объекте, в соответствующей строке делается отметка (запись) об этом *** - указывается по каждой зоне доступность ее для каждой из 8 категорий инвалидов и других МГН: - ДП- доступно полностью (барьеры отсутствуют, требования нормативно-технических документов выполнены); - ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности техническими решениями (отклонения от нормативно-технических документов согласованы с представителем общественного объединения инвалидов); - ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала (согласовано с общественным объединением инвалидов); - ВНД – временно недоступно (имеются существенные барьеры, на момент обследования не устранены)

3.5. Состояние доступности объекта и услуг (итоговое заключение) на «20» декабря 2021г*

Категория инвалидов	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У	Все категории**
Состояние доступности на момент обследования***	ДП	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	

* - аналогично пункту 3.4 (см.) ** - заполняется только в случае, если по всем категориям единая оценка *** - в этой строке указывается решение о состоянии доступности объекта и предоставляемых услуг для соответствующих категорий инвалидов: ДП - доступно полностью; ДЧ - доступно частично; ДУ-им - доступно условно с обеспечением индивидуальной мобильности; ДУ-пп - доступно условно с помощью персонала на объекте; ДУ-дом - доступно условно с предоставлением услуг на дому (ином месте пребывания инвалида); ДУ-дистант - доступно условно с предоставлением услуг дистанционно; ВНД – временно недоступно Примечание: Информация о состоянии доступности объекта и услуг на момент обследования отражается на сайте организации, а по приоритетным объектам - также на карте доступности

Итоговое заключение о состоянии доступности: Физкультурно - оздоровительный комплекс «Металлург» полностью доступен для всех категорий маломобильных граждан населения.

3.6. Объект является приоритетным Да

4. Управленческое решение (по обеспечению доступности объектов и услуг)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2.	Вход (входы) в здание	не нуждается
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	не нуждается
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Установка бесконтактные краны
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	не нуждается
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8.	Все зоны и участки	не нуждается

4.2. Для принятия решения о выполнении работ на объекте: требуется, не требуется
Согласование не требуется

4.3. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации 25.12.2021 г.

4.4. Информация о доступности объекта и предоставляемых услуг размещена на:
https://vk.com/fok_metallurg_below ; https://www.instagram.com/fok_metallurg_belovo/
https://www.instagram.com/forc_belovo/ ; <https://vk.com/mauforc> .

5. Особые отметки


Паспорт доступности объекта и услуг сформирован на основании:


1. Акта обследования объекта от 20.12.2021г.
2. Решения Комиссии от 20.12.2021 г.


Комиссия, проводившая обследование и составление Паспорта доступности
Председатель:



Подпись С.А. Никулина, зам.директора МАУ «ФОРЦ»
ФИО, должность


Члены комиссии:


Подпись Ю.Ю. Отроков, зам.директора МАУ «ФОРЦ»
ФИО, должность


Подпись Е.Д. Белых, главный специалист по ОТ и ТБ
ФИО, должность


Подпись А.А. Лазарев, заведующий ФОК «Металлург»
ФИО, должность


Подпись Л.Г. Загайнова, председатель общественной организации ВОИ
ФИО, должность


Подпись Т.Н. Нефёдова, председатель общественной организации ВОГ
ФИО, должность

Дата обследования «20» декабря 2021г.

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГНФизкультурно-оздоровительный комплекс "Металлург"*Наименование объекта*г. Белово, Пролетарская 1/1*Адрес*


№ п/п	Структурнофункциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции/капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	На момент обследования	После 1-го этапа	После 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территорию - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка				-К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У, Сп		
2.	Вход в здание - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Входная площадка (перед дверью) - Дверь - Тамбур	Тепловая дверь			- С-ч, Г-п, Г-ч, У, Сп		

3.	Пути движения внутри здания -Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея) -Лестница (внутри здания) -Пандус (внутри здания) Лифт пассажирский (или подъемник) -Дверь -Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)				-К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У, Сп		
4.	Зоны целевого назначения -Кабинетная форма обслуживания -Зальная форма обслуживания -Прилавочная форма обслуживания -Форма обслуживания с перемещением по маршруту -Кабина приложения труда				-К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У, Сп	Ов	
5.	Санитарно-гигиеническое помещение -Туалетная комната -Душевая/ванная комната -Бытовая комната (гардеробная)		Бесконтактны й кран		-К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У, Сп		
6.	Система информации на объекте -комплексность -единообразие и непрерывность -оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации				-К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
7.	Пути движения к объекту от остановки		Указатели, таблички, ФК		-К, О-н, О-в, С-ч, Г-п, Г-ч,		

*заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
-на момент обследования	дч	дп	дч	дп	дп	дп	дп	дп
-после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	дп		дп					
-после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)								
-после капитального ремонта/реконструкции (3-го этапа работ)								

Заведующий ФОК «Металлург»



А.А. Лазарев